



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORGUINHO

LAUDO TÉCNICO

No dia 26/09/2024, a equipe de engenharia da Prefeitura de Corguinho/MS, acompanhada do morador do Lote 50 do Assentamento Liberdade Camponesa, Sr. Valdir, realizou uma vistoria na ponte sobre o córrego areia que teria sido danificada.

Durante vistoria, constatou-se que os parafusos que “seguram” toda a estrutura da ponte, fixados no “picolé”, foram retirados sem autorização prévia. Este fato, ocasionou o rompimento e o abaulamento da ponte.

Diante da situação da ponte, solicito sua IMEDIATA interdição para os devidos reparos, pois a estrutura está comprometida e poderá romper, caso algum veículo passe no local.

Segue fotos que comprovam a situação da ponte.





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORGUINHO





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORGUINHO





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORGUINHO



O senhor Valdir disponibilizou seu número de telefone (67) 99203-5216 para quaisquer dúvidas e esclarecimentos.

Corguinho 26 de Setembro de 2024

Thiago Sanches Alves Corrêa
Engenheiro Civil CREA 11.027-D/MS
Prefeitura Municipal de Corguinho